
AUTOFEED
R3
100
RESET
RES
D1A
D1B
R5
D3C
D2A
D3A
D1F
D3B
D1C
DSCLK
74HC14
74HC14
1k
74HC132
74HC74
74HC132
74HC14
74HC132
74HC14
SEL_INP
STROBE
DSI
V2
3mm gruen
R2
330
D5D
74HC132
RUN
ERROR
D1D
D1E
FREEZE
74HC14
74HC14
OUT_PAPR
D5C
DSO
74HC132
D4B
RESET
R4
100k
C4
1u
74HC123
R1
330
V1
3mm rot
RESET
D4A
C3
2n2
74HC123
D5A
D5B
74HC132
74HC132
ST1
X1
STROBE
AUTOFEED
ERROR
RES
SEL_INP
ACKNWLDG
BUSY
OUT_PAPR
T&B
D2B
74HC74
R6
RES
SEL_INP
STROBE
DSO
RESET
FREEZE
8*4k7
S1
Busmonitor ein/aus
X2
DS
BERR
GND
DSCLK
GND
FREEZE
RESET
DSI
VCC
DSO
T&B
Flachbandkabel Einlötverbinder
für Kabel zum BD32-Stecker
Flachbandkabel Einlötverbinder
für 25 pol. Kabel zum Printer-Port-Stecker
74HC14
Vcc
GND
D1
74HC74
Vcc
GND
D2
74HC132
Vcc
GND
D3
74HC123
Vcc
GND
D4
74HC132
Vcc
GND
D5
C1
100n
C2
100n
D3D
74HC132
Background Debug Interface
(Expanded)